



Paso 1. Conectar el cable de señal.



Desde la caja de control conectar el Cable de Señal hacia los cables machos y hembras del lado derecho del display, y haciendo puente con los cables superiores como esta ilustrado.

Paso 2. Conectar el cable de 12VDC



Desde la caja de control conectar el Cable de Fuente 12VDC hacia el lado izquierdo del display conectando los conectores machos con hembras y puente como ilustra el diagrama.

IMPORTANTE: DEBE DE CONECTAR COMO ILUSTRA LOS DIAGRAMAS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y ASEGURARSE QUE EL CONECTOR AC ESTE CONECTADO EL POLO TIERRA, O DAÑARA LOS LEDS Y OTROS COMPONENTES.